

Token Number: 0163	رقم التذكرة:	Plate No / Plate Code:	رقم اللوحة:
Site Location/Emp ID: 58	رقم الموظف/الموقع:	Plate Category:	فئة اللوحة:
Test Date: 25-May-2023	تاريخ الفحص:	Plate Source:	مصدر رقم اللوحة:
Test Start/End Time: 01:58:55 pm	وقت الفحص:	Class of Vehicle: LIGHT VEHICLE	فئة المركبة:
Test Purpose: 1st-Light-Test-New	نوع الفحص:	Chassis No: 5YFBURHE3FP337374	رقم الشاسي:
Test Count/Lane: 1/2	عدد مرات الفحص:	Engine No: NIL	رقم المحرك:
Weight Loaded: 1800	الوزن الإجمالي:	Vehicle Make: TOYOTA	نوع المركبة:
Weight Unloaded: 1250	الوزن الفارغ:	Vehicle Sub Make: COROLLA SEDAN	صنف المركبة:
Number of axels: 2	عدد المحاور:	Vehicle Category: SEDAN	وصف المركبة:
Number of Doors: 4	عدد الأبواب:	Vehicle Color: WHITE	لون المركبة:
Number of Seats: 5	عدد المقاعد:	Fuel Type: PETROL	نوع الوقود:
Number of Cylinders: 4	عدد الأسطوانات:	Odometer: 33136	عداد الكيلومترات:
Year Model Vehicle: 2015	سنة صنع المركبة:	Steering: LEFT	إتجاه مقود المركبة:
Nationality: AMERICA	بلد صنع المركبة:	Gear Type: AUTOMATIC	نوع الغيار:

Result: **Pass**

النتيجة: **ناجح**

Visual Test Details

- Custom Defect : FRONT LHS CHASSIS MINOR DENT (Minor)
- Custom Defect : RAD. FRM,FENDER FRM,B/HEAD, INNER MEM. REPAIRED (Minor)
- Custom Defect : NON GCC STD. REF#13667084 DT 13-04-2023 (Minor)
- Custom Defect : AVOID SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY (Minor)



هذه الشهادة صالحة لمدة 30 يوم
سيتم إجراء إعادة الفحص بعد تصليح وصيانة الأعطال وفق الرسم المحدد وقدره 50 درهم في غضون 30 يوما من تاريخ الفحص الأول (لمرة واحدة فقط)
في حالة تجاوز هذه الفترة سيتم إجراء فحص جديد بالرسم المحدد وقدره 150 درهم

- This certificate is valid for 30 days from the date of inspection.
- Retest after repairing faults will be tested with applicable charge 50AED within 30days from first test date (one time only).
- A new test applicable charge will be 150 AED carried out if this period is exceeded.

Payment Details / Tax Invoice

Payment Method : posajp	Unit Rate :150 AED	Total Amount :150.0 AED
Transaction Number :	VAT : 0%	Casher Name : Daniyal Anwar
Receipt Date : 5/25/23, 1:58 PM Print Date : 5/25/23, 2:11 PM	Vat Amount : 0.0 AED	Innovation fees :0 AED
TRN :10000000089397		

*FAST Vehicle Testing and Registration Center is not responsible for any hidden defects on the vehicle.

*فاست لفحص وتسجيل المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة