

## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج مركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة فحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	121184	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	27/12/2022 13:20:27	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	WDBWK5EA8AF231759	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2010	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	COUPE	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	MERCEDES/SLK 300	نوع/موديل المركبة	Mileage	120923	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
<b>AUTOMATIC TEST</b>			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.020 HC 22.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>			
Shock Absorbers		weak	محمد الصدمات
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out.	التوصيلات
Doors & Locks		hood dumper weak& trunk lid worn out .	الابواب والاقفال
Roof		convertible not working weldeing with roof pillars .	السقف
Floor		under neath covered & rust proofed.	الارضية
All Glasses		L/S window motor not working.	النوافذ الجانبية
Side Safety Frame		FRT F/frame,B/frame,bulk head	اعمدت السقف
Wiper Arms		not working.	اذرع ماسحات الزجاج
Seats Condition & Seats Fixing		seats & trims scratches & lose & torn.	وضعية المقاعد و تثبيتها
Transmission Condition		Gear shocking & delay shift.	حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		ENG.vibration & abnormal sound.	حالة المحرك , الدجان
Wiring Condition		lose & torn.	حالة شبكة الاسلاك

**الفحص الشامل  
Comprehensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

صندوق بريد 410092، دبي - الامارات العربية المتحدة ت 2977744 ف 2665540  
PO Box: 410092, Dubai United Arab Emirates | T+971 4 2977744 | F+971 4 2665540  
info@mumayaz.ae | www.mumayaz.ae